



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
και ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Περδικάρη 8, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα  
πληροφορίες: Παντελεήμων Μπάκας  
email: p.bakas@rhp.gov.gr  
τηλ.: 2682362144

Πρέβεζα, 30-01-2024  
αρ. πρωτ.: 205203/3313/πε  
σχετ.: 165094/2862/πε, 138894/2456/πε



προς: Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών  
Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέ-  
ρειας Ηπείρου (ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ)  
Λεωφόρος 8ης Μεραρχίας 7, κτίριο Ε1,  
Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα

κοιν.: Πίνακας αποδεκτών προς κοινοποίηση

Θέμα: **Οριστική Έκθεση Ελέγχου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας,**  
στη θέση "Λεροπούλα" της Κοινότητας Φιλιπιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας

Σχετικά:

1. Ο νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ Α'/160/1986), "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ Α'/209/2011), "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ...", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ Α'/24/2012), "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ...", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ Α'/92/2020), "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ...", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ Α'/129), "Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ...", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Ο νόμος 4843/2021 (ΦΕΚ Α'/193), "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Η υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 (ΦΕΚ Β'/776/2022), "Μοντέλο ενεργειών συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις".
8. Η με αρ. πρωτ. 58980/2052/23-09-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ Ω3ΕΣΟΡΙΓ-ΔΒΜ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της κατασκευής και λειτουργίας σταθμού μεταμόρφωσης απορριμμάτων, στη θέση "Λεροπούλα" Κοινότητας Φιλιπιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας.
9. Το με αρ. πρωτ. 3021/8/1478α/28-07-2023 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ζηρού, με θέμα την με αρ. Π240Α/2023 (Ε) παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας.
10. Το με αρ. πρωτ. 124338/2196/04-08-2023 ενημερωτικό έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Αστυνομικό Τμήμα Ζηρού και τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ).
11. Η από 14-08-2023 έκθεση αυτοψίας - προσωρινή έκθεση ελέγχου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας, η οποία κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ με το με αρ. πρωτ. οίκ.131017/2322/16-





08-2023 έγγραφό μας και με το οποίο ζητούνται οι απόψεις του σχετικά με τις αναφερόμενες στην έκθεση διαπιστώσεις.

12. Το με αρ. πρωτ. 1159/01-09-2023 έγγραφο του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ, σχετικά με τη δυσλειτουργία του συστήματος διαχείρισης των νερών πλύσεων του σταθμού και τα επανορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση των αναφερόμενων στην από 14-08-2023 έκθεση ελέγχου.
13. Το με αρ. πρωτ. 1360/16-10-2023 έγγραφο του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ σχετικά με τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των αναφερόμενων στην από 14-08-2023 έκθεση ελέγχου.
14. Το με αρ. πρωτ. 1695/07-12-2023 έγγραφο του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ σχετικά με την ολική αποκατάσταση των αναφερόμενων στην από 14-08-2023 έκθεση ελέγχου.

#### **A. Στοιχεία ελέγχου – Περιγραφικά στοιχεία της δραστηριότητας**

Στις 02-08-2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία, από τον υπάλληλο της υπηρεσίας μας κ<sup>ο</sup> Παντελεήμονα Μπάκα, για έλεγχο πιθανής υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), ο οποίος λειτουργεί στη θέση "Λεροπούλα" της Κοινότητας Φιλιπιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας.

Ο σταθμός μεταφόρτωσης λειτουργεί εντός περιφραγμένου τμήματος, στη νότια πλευρά του με ΚΑΕΚ 400611504019 γεωτεμαχίου, με συντεταγμένες εντοπισμού  $X=231.365$   $Y=4.340.085$ , κατά ΕΓΣΑ '87, εξυπηρετεί τους Δήμους Αρταίων, Ζηρού και Νικολάου Σκουφά και τελεί προσωρινά υπό δοκιμαστική λειτουργία.

Κατά την ανωτέρω (8.) σχετική απόφαση, ο ΣΜΑ ως δραστηριότητα κατατάχθηκε στην 4<sup>η</sup> ομάδα "Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών", στο είδος με α/α 7 "Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών, μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15) πλην των αναφερομένων στους α/α 8, 9" και στην υποκατηγορία Α2 λόγω της ημερήσιας ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων.

Η αρχική αυτοψία πραγματοποιήθηκε ως έκτακτος, μερικός έλεγχος, μετά το ανωτέρω (9.) σχετικό έγγραφο του Α.Τ. Ζηρού και σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4014/2011. Μεταγενέστερα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 16-10-2023 για τη διαπίστωση εφαρμογής των επανορθωτικών μέτρων, τα οποία αναφέρονται στο ανωτέρω (12.) έγγραφο του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ.

Από τις πραγματοποιηθείσες αυτοψίες, την από 14-08-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου και τα συλλεχθέντα στοιχεία, και λαμβάνοντας υπόψη τα ενημερωτικά έγγραφα του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ τα οποία επέχουν δήλωση συμμόρφωσης, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα.


#### **B. Παραβάσεις άρθρου 20, παρ. 15, νόμου 4014/2011 (χαμηλής/μέτριας σοβαρότητας)**

Διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της (8.) σχετικής απόφασης, που αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 και της (7.) σχετικής υπουργικής απόφασης, ως εξής:

##### **1<sup>η</sup> παράβαση: Διαρροή λυμάτων στον τεχνικό αύλακα διευθέτησης όμβριων υδάτων**

Το σύστημα συλλογής του νερού έκπλυσης προς τη στεγανή σηπτική δεξαμενή υπερχειλίζει στο φρεάτιο υδροσυλλογής με αποτέλεσμα τη διαρροή λυμάτων στον τεχνικό αύλακα διευθέτη-





σης όμβριων υδάτων, ο οποίος εκτείνεται έξω από το περιφραγμένο τμήμα του σταθμού και παράλληλα με την οδό πρόσβασης προς αυτόν.

Έγινε σύσταση για αποκατάσταση του προβλήματος και καθαρισμό του αύλακα διευθέτησης όμβριων υδάτων από τα λύματα.

Ο αρμόδιος φορέας, με το παραπάνω (13.) σχετικό έγγραφο, αναφέρει ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εξαιτίας της δυσλειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης έχει αντιμετωπιστεί, καθώς και ότι έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του τσιμεντένιου αύλακα και ότι απομακρύνθηκε το ίζημα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το φωτογραφικό υλικό που προσκομίσθηκε.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15β του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 και τις διατάξεις της (7.) σχετικής.

### 2<sup>η</sup> παράβαση: Διαρροή μικροποσοτήτων νερού πλύσης του χώρου εκκένωσης των απορριμματοφόρων στον περιβάλλοντα χώρο του σταθμού

Μικροποσότητες νερού πλύσης του χώρου εκκένωσης των απορριμματοφόρων διαρρέουν στα νότια των συμπεστών και προς τον αδιαμόρφωτο, περιβάλλοντα χώρο του σταθμού.

Ο αρμόδιος φορέας, με το παραπάνω (14.) σχετικό έγγραφο, αναφέρει ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εξαιτίας της δυσλειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης έχει αντιμετωπιστεί και ότι ο σχετικός χώρος έχει καθαριστεί.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15β του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 και τις διατάξεις της (7.) σχετικής.

### 3<sup>η</sup> παράβαση: Στραγγίσματα στη συμβολή της οδού πρόσβασης στο ΣΜΑ με την εθνική οδό Ιωαννίνων - Άρτας

Στραγγίσματα από τα απορριμματοφόρα που εξέρχονται του σταθμού εντοπίζονται στο χώρο συμβολής της οδού πρόσβασης στο ΣΜΑ με την εθνική οδό Ιωαννίνων - Άρτας.

Ο αρμόδιος φορέας, με το παραπάνω (14.) σχετικό έγγραφο, αναφέρει ότι εντός του χώρου του ΣΜΑ δεν υπάρχουν ίχνη στραγγισμάτων και ότι τα αναφερόμενα στην από 14-08-2023 έκθεση ελέγχου ίχνη στραγγισμάτων που εντοπίστηκαν στο χώρο συμβολής της οδού πρόσβασης με την εθνική οδό δεν προέρχονται από τα οχήματα μεταφοράς των συμπεσμένων απορριμμάτων (πρεσοκοντέινερ) προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηλείου.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15β του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 και τις διατάξεις της (7.) σχετικής.

Συνολικά, **οι παραπάνω παραβάσεις αξιολογούνται ως χαμηλής σοβαρότητας** και για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011.

## **Γ. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) - Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης**

Προσαρτάται πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του νόμου 4014/2011, το οποίο ο ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ, ως αρμόδιος φορέας, εφάρμοσε και έχει δηλώσει τη συμμόρφωσή του με τα (13.) και (14.) σχετικά έγγραφα.

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και το γεγονός ότι





οι παρευρισκόμενοι υπάλληλοι του σταθμού μεταμόρφωσης διευκόλυναν την διαδικασία ελέγχου, **το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας είναι υψηλό**, όπως προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (7.) σχετικής απόφασης.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
B.1	Διαρροή λυμάτων στον τεχνικό αύλακα διευθέτησης όμβριων υδάτων.	Καθαρισμός του αύλακα διευθέτησης όμβριων υδάτων από τα λύματα. Αποκατάσταση της δυσλειτουργίας στο σύστημα συλλογής του νερού έκπλυσης και διοχέτευσής του στη σηπτική δεξαμενή.	Χαμηλή	Έχει συμμορφωθεί
B.2	Διαρροή μικροποσοτήτων νερού πλύσης του χώρου εκκένωσης των απορριμματοφόρων στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΜΑ.	Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του ΣΜΑ. Αποκατάσταση της δυσλειτουργίας στο σύστημα συλλογής του νερού έκπλυσης και διοχέτευσής του στη σηπτική δεξαμενή.	Χαμηλή	Έχει συμμορφωθεί
B.3	Στραγγίσματα στη συμβολή της οδού πρόσβασης στο ΣΜΑ με την εθνική οδό Ιωαννίνων – Άρτας.	Καθαρισμός της συμβολής της οδού πρόσβασης με την εθνική οδό από τα στραγγίσματα των οχημάτων.	Χαμηλή	Έχει συμμορφωθεί

Από τα παραπάνω, και καθώς η υπηρεσία μας έχει επαληθεύει τις δηλούμενες συμμορφώσεις, **η σχετική διαδικασία ελέγχου παύει και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.**


Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που, μετά από νέα αυτοψία, διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται η συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (7.) σχετικής απόφασης.

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου διαβιβάζεται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ. της παρ. 11 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



ο αναπληρωτής  
Προϊστάμενος Τμήματος

Παντελεήμων Μπάκας  
Πολ. Μηχ. ΤΕ με β. Α'



Πίνακας αποδεκτών προς κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  
Πλατεία Πύρρου, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
2. Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
Πλατεία Πύρρου, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
3. Αστυνομικό Τμήμα Ζηρού  
Ταγματάρχου Βελισσαρίου 15, Τ.Κ. 48200, Φιλιππιάδα