Βορεια πέρυγα σε πλήρη κατάρρευση. Σώζεται το υλικό in situ και πιθανόν οι βάσεις των κτηριών

Διατηρούμενα στοιχεία σε κακή κατάσταση

Βόρεια είσοδος

Υπολείμματα παλαιότερης πέρυγας που έχει κατεδαφιστεί

Ελεύθερος χώρος που έχει προκύψει από την καθαίρεση τμήματος των κτιρίων συνοδείας

Καθολικό

Πρόσφατα αναστηλωμένο βοηθητικό κτίσμα

Κιόσκι που καλύπτει την στέρνα της μονής πρόσφατα αναστηλωμένο

Πρόχειρη κάλυψη με λαμαρίνα

Νεώτερο ταφικό παρεκκλήσιο

Νότια είσοδος

Νότια πέρυγα σε καλλίτερη κατάσταση αλλά με δομικά προβλήματα στις στέγες και τις ξυλοκατασκευές

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο

+2.78 +1.70 +2.77 +2.16 +4.98 +1.20 +1.10 +3.33 +0.75 +1.25 +0.43 +1.12 +1.34 +5.34 +6.03 +5.76 +7.71 +7.76 +5.27 −0.59 +2.82 −0.94 +1.12 −0.41

44.22 9.90 5.80 6.70 3.33 35.61

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

θέση: ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ

μελετητές : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ, τοπογραφος μηχανικός

κατηγορία : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

θέμα - τίτλος σχεδίου: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το παρόν σχέδιο συνοδεύει την με αριθ. πρωτ. ΑΠ.2.4.2.2.0.....3.....24 ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ..... Απόφαση.

Θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση της ΔΑΒΜΜ Θεωρούνται Βλαχούλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Α' Βαθμού

αρ. σχεδίου: A_{01}

στάδιο μελέτης: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

κλίμακα: 1:100 χρόνος μελέτης: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10 /2024
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΒΒΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΓΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10/ /2024 Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10 // /2024 Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.Π.Η.
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ